


## Slotted cheese head screws

## Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada

## 开槽圆柱头螺钉



<b>DIN 84 A</b>
~ISO 1207
<b>Brass</b> Latón
<input type="checkbox"/> plain / bruto <input type="checkbox"/> nickel plated / niquelado

DIN 84: Standard withdrawn  
Estándar descatálogo

d <sub>1</sub>	M1	M1,2	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6
d <sub>2</sub>	2	2,3	2,6	3	3,8	4,5	5,5	6	7	8,5	10
k	0,7	0,8	0,9	1	1,3	1,6	2	2,4	2,6	3,3	3,9
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6
t min.	0,25	0,3	0,4	0,45	0,6	0,7	0,85	1	1,1	1,3	1,6



All lengths fully threaded  
Todas las longitudes de rosca ~ hasta la cabeza

BN 532											
d <sub>1</sub>	L	☐ / ④	☐	d <sub>1</sub>	L	☐ / ④	☐	d <sub>1</sub>	L	☐ / ④	☐
M1	3	●	100	M2	(18)	●	100	M4	(14)	●	100
	4	●	100		20	●	100		16	●	100
	5	●	100		25	●	100		(18)	●	100
	6	●	100		30	●	100		20	●	100
	8	●	100		M2,5	4	●		100	25	●
M1,2	2	●	100	5		●	100	30	●	100	
	3	●	100	6		●	100	35	●	100	
	4	●	100	8		●	100	40	●	100	
	5	●	100	10		●	100	45	●	100	
	6	●	100	12	●	100	50	●	100		
M1,4	2	●	100	(14)	●	100	60	●	100		
	3	●	100	16	●	100	M5	6	●	100	
	4	●	100	20	●	100		8	●	100	
	5	●	100	25	●	100		10	●	100	
	6	●	100	30	●	100		12	●	100	
8	●	100	M3	3	●	100		(14)	●	100	
10	●	100		4	●	100	16	●	100		
12	●	100		5	●	100	(18)	●	100		
M1,6	3	●		100	6	●	100	20	●	100	
	4	●		100	8	●	100	25	●	100	
	5	●	100	10	●	100	30	●	100		
	6	●	100	12	●	100	35	●	100		
	8	●	100	(14)	●	100	40	●	100		
10	●	100	16	●	100	45	●	100			
12	●	100	20	●	100	50	●	100			
(14)	●	100	25	●	100	M6	8	●	100		
M2	2	●	100	30	●		100	10	●	100	
	3	●	100	35	●		100	12	●	100	
	4	●	100	40	●		100	16	●	100	
	5	●	100	45	●		100	20	●	100	
	6	●	100	50	●	100	25	●	100		
8	●	100	60	●	100	30	●	100			
10	●	100	M4	5	●	100	40	●	100		
12	●	100		6	●	100	45	●	100		
(14)	●	100		8	●	100	50	●	100		
M2	2	●		100	10	●	100	60	●	100	
	3	●		100	12	●	100				
	4	●	100								
	5	●	100								
	6	●	100								

